MANNOL Epoxidkitt
9928



Epoxidkitt to dwusk□adnikowa super szpachlówka na bazie □ywicy epoksydowej do szybkich napraw z d□ugotrwa□ym efektem. Wype□nia dziury, rysy, p□kni□cia, ubytki i wgniecenia. □atwo miesza si□ r□cznie i przybiera dowolny kszta□t. Przeznaczony do naprawy powierzchni wykonanych z dowolnych metali i stopów (stal, □eliwo, aluminium, mied□, mosi□dz, br□z, magnez, cyna, o□ów itp.) oraz wszelkich tworzyw sztucznych. Mo□e by□ stosowany do usuwania nieszczelno□ci w zbiorniku gazu, ch□odnicy, misce olejowej, beczkach, rurach itp. Mo□e by□ stosowany pod wod□. Zachowuje swoje w□a□ciwo□ci do 260 °C.

W□a□ciwo□ci:

- Doskona□a odporno□□ chemiczna i mechaniczna;

- Szybko twardnieje w ka□dych warunkach, nawet pod wod□;

- Wytrzyma□y;

- Po ostatecznym zestaleniu mo□liwa jest dowolna obróbka mechaniczna z usuwaniem wiórów (wiercenie, pi□owanie, gwintowanie, szlifowanie itp.), a nast□pnie malowanie lub lakierowanie;

- nie zawiera azbestu i jest izolatorem elektrycznym;

- mo□e by□ stosowany do szk□a, ceramiki, betonu, drewna itp.

Zastosowanie: Powierzchni□ gruntownie oczy□ci□ ze starej farby i innych pow□ok, brudu, t□uszczu i osadów olejowych. Odt□u□ci□ za pomoc□ 9691 MANNOL Brake Cleaner. Suchy. Aby uzyska□ najlepsz□ przyczepno□□, powierzchni□ mo□na zmatowi□ papierem □ciernym. Szpachlówk□ mo□na wykonywa□ w dowolnej temperaturze i wilgotno□ci, ale optymalna temperatura to od +10 °□ do +30 °C i wilgotno□□ 50-60%. Wyci□nij z tubki i odetnij □□dan□ ilo□□. Rozgniataj r□kami, a□ uzyskasz jednorodn□, □□ciep□□ mas□. Sp□aszcz i usu□ nadmiar szpatu□k□. Utwardzanie rozpoczyna si□ za 15 minut. Ca□kowite utwardzenie nast□puje w ci□gu 1 godziny. W przypadku aplikacji pod wod□ lub na zaolejon□ powierzchni□ mas□ nale□y dociska□ szpachelk□, a□ zacznie twardnie□.