

MANNOL Acryl Paint Black 400ml

9674

MANNOL Acryl Paint Black - szybkoschn□ca czarna matowa farba do malowania ró□nych powierzchni samochodu, wykonana niemal z dowolnych materia□ów. Powstaje na bazie syntetycznych □ywic akrylowych. Przeznaczony jest równie□ do malowania, projektowania dekoracyjnego i naprawy drobnych przedmiotów i artyku□ów gospodarstwa domowego, elementów krajobrazu i wyposa□enia wn□trz niepoddawanych obci□□eniom mechanicznym.

W□a□ciwo□ci:

- Szybko schnie, co minimalizuje czas malowania;

- Tworzy pow□ok□ o wysokich parametrach u□ytkowych, która ma dobr□ twardo□□, odporno□□ na □wiat□o (zachowuje kolor i nie blaknie na s□o□cu), si□□ krycia, odporno□□ na wp□ywy □rodowiska, pranie i czyszczenie na mokro za pomoc□ nie□ciernych detergentów. Nie starzeje si□, wytrzymuje temperatury do 180 °C, jest oboj□tny na oleje, paliwa, kwasy, zasady, termoplastyczny i wodoodporny;

Pow□oka jest jednorodna, bez kraterów, porów, zmarszczek i obcych wtr□ce□ na powierzchni. Kolor pow□oki musi mie□ci□ si□ w granicach tolerancji okre□lonych przez katalog RAL;

- posiada doskona□e w□a□ciwo□ci adhezyjne - tworzy mocn□ i odporn□ pow□ok□;

- Dobrze oddaje ton iw mniejszym stopniu zale□y od grubo□ci warstwy, czego nie mo□na powiedzie□ o materia□ach konkurencyjnych, gdzie pojawiaj□ si□ plamy na nierównej warstwie;

- Doskonale □□czy si□ z wieloma rodzajami podk□adów;

- Nie zawiera substancji niszcz□cych warstw□ ozonow□ i zwi□zków metali ci□□kich;

- Mo□e by□ stosowany do samodzielnej naprawy, w warsztatach oraz jako uniwersalna farba do codziennego u□ytku w □yciu codziennym.

Podanie:
Nadaje si□ do malowania MANNOL Acryl Paint Black: powierzchni metalowych, w tym wcze□niej malowanych farbami proszkowymi (□ciany zewn□trzne lodówek, pralek, kuchenek mikrofalowych itp.); wszelkie plastikowe powierzchnie; naturalne g□ste tkaniny (plakaty, elementy odzie□y); zwarte pod□o□a mineralne: beton, ceg□a, tynk (z wyj□tkiem elewacji), p□yty gipsowo-kartonowe, kamie□ sztuczny i naturalny, ceramika nieszkliwiona, t□ucze□ itp.,

stosowane w warunkach atmosferycznych i wewn□trz pomieszcze□. Mo□e by□ stosowany do malowania i zdobienia wyrobów z drewna (elementy mebli, ramki na zdj□cia, okna, drzwi itp. z wyj□tkiem pod□óg) oraz szk□a stosowanego we wn□trzach.
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi by□ dok□adnie oczyszczona z t□uszczu i innych zanieczyszcze□, rdzy, zgorzeliny, □uszcz□cej si□ starej farby, przeszlifowana, odt□uszczona rozpuszczalnikiem, polecamy odt□uszczacz MANNOL Brake Cleaner 9691 i wysuszona. W celu uzyskania trwalszej pow□oki powierzchnie metalowe nale□y zagruntowa□ podk□adem antykorozyjnym. Obszary powierzchni nie przeznaczone do malowania nale□y pokry□ papierem lub ta□m□ malarsk□.
Temperatura powierzchni przeznaczonej do malowania musi by□ wy□sza o co najmniej 3 °C od punktu rosy (temperatura, w której wilgo□ z powietrza skrapla si□ na twardej powierzchni). Czas schni□cia pow□oki w temperaturze (20 ± 2) °C – 1 godz. dopuszcza si□ nak□adanie drugiej warstwy w ci□gu 2-3 minut.
Aby uzyska□ bogaty kolor, zaleca si□ nak□adanie farby w co najmniej 3 warstwach. Pierwsza warstwa to baza, nak□adana bardzo cienko. Warstwy po□rednie (warstwa) powinny by□ grubsze. Ostatnia warstwa jest równie□ nak□adana cienko. Po na□o□eniu ka□dej warstwy daj jej czas do wyschni□cia, ale nie wi□cej ni□ 30 minut. Przy aplikacji „na mokro” uzyskuje si□ najwy□szy stopie□ przyczepno□ci pomi□dzy warstwami farby.
Farb□ nale□y wykonywa□ na zewn□trz przy bezwietrznej pogodzie, na terenach przemys□owych, w pomieszczeniach magazynowych w obecno□ci wentylacji. Przed na□o□eniem potrz□saj balonem przez 3 minuty po uderzeniu pi□ki. Funkcjonalno□□ zaworów bezpiecze□stwa – po naci□ni□ciu zawór powinien si□ otworzy□ uwalniaj□c zawarto□□, po zwolnieniu zatrzyma□ uwalnianie zawarto□ci (nie powinien przepuszcza□ zawarto□ci przez g□owic□ z□□czki). Spryska□ pionowo cienk□ warstw□ z odleg□o□ci 25-30 cm w temperaturze od 5 °C do 30 °C. Spryskaj najpierw poziomo, a nast□pnie po krótkiej przerwie pionowo. W zale□no□ci od koloru ilo□□ warstw wynosi od 1 do 3. Po zako□czeniu pracy nale□y wyczy□ci□ zawór: w tym celu przekr□ci□ butelk□ z rozpylaczem i przytrzyma□ zawór przez 2-5 sekund.
Jedn□ butelk□ mo□na pomalowa□ do 2 m² równej powierzchni. Zale□y to od rodzaju, jako□ci i przygotowania powierzchni do malowania, czynników klimatycznych, koloru i umiej□tno□ci pracownika. W razie potrzeby na□ó□ na farb□ specjalny przezroczysty lakier.